

职业卫生技术服务报告信息公开表			
建设单位（用人单位） 名称	上海宝来轴承厂		
建设单位（用人单位） 地址	上海市崇明区新海镇新海农场 344 号		
建设单位（用人单位） 联系人	范真理		
项目名称	上海宝来轴承厂职业病危害因素检测项目		
项目组人员 名单	贾瑞丽、宋小琴、刘倩、陈惠青		
现场调查人员名单	薛晓敏	现场调查 时间	2023. 07. 11
现场采样/检测人员名 单	宋小琴、贾瑞丽	现场采样/ 检测时间	2023. 07. 23
建设单位（用人单位） 陪同人	范真理		
现场调查/现场采样/ 检测图像影像	 		