

职业卫生技术服务报告信息公开表			
建设单位（用人单位）名称	上海帛绿环保科技有限公司		
建设单位（用人单位）地址	上海市金山区吕巷镇朱吕公路 7308 号		
建设单位（用人单位）联系人	肖长辉		
项目名称	上海帛绿环保科技有限公司职业病危害因素检测项目		
项目组人员名单	王国军、向长元、刘倩、陈惠青		
现场调查人员名单	薛晓敏	现场调查时间	2023. 08. 28
现场采样/检测人员名单	王国军、刘俊美	现场采样/检测时间	2023. 09. 05
建设单位（用人单位）陪同人	肖长辉		
现场调查/现场采样/检测图像影像	A man in a yellow shirt is standing in front of a stone wall. The wall has three lines of text in Chinese: '上海帛绿环保科技有限公司', '上海市监局有限公司', and '上海帛绿环保科技有限公司'. Behind the wall is a building and some trees. A person wearing a blue cap and a mask is operating a machine in a factory. The machine has a screen and various buttons. The person is standing on a platform. In the background, there are shelves with yellow containers and other equipment.		