

## 职业卫生技术服务报告信息公开表

建设单位（用人单位）名称	晨光科慕氟材料（上海）有限公司		
建设单位（用人单位）地址	上海市奉贤区苍工路 1058 号		
建设单位（用人单位）联系人	王斌		
项目名称	晨光科慕氟材料（上海）有限公司职业病危害因素检测项目		
项目组人员名单	王海春、向长元、李丹、王赛勤、陈惠青		
现场调查人员名单	李丹	现场调查时间	2024.07.12
现场采样/检测人员名单	王海春、王夏	现场采样/检测时间	2024.07.29
建设单位（用人单位）陪同人	王斌		
现场调查/现场采样/检测图像影像			