

职业卫生技术报告信息网上公开记录表

用人单位名称	上海海湾石化有限公司		
用人单位注册地址	上海市金山区卫二路 231 号		
联系人	刘耀		
报告名称及编号	上海海湾石化有限公司职业病危害因素检测与评价报告 28JC2026050071		
项目组人员	蒋杭、王赛勤、陈惠青等		
现场调查人员	余薇、张兆丰		
现场调查时间	2026. 06. 02	用人单位陪同人	刘耀
采样与测量人员	蒋杭、裴文锋		
采样与测量时间	2026. 06. 23	用人单位陪同人	刘耀
现场照片			
现场调查照片	 Two occupational hazard warning signs are displayed side-by-side. The left sign is for 'Noise' (噪声) and the right sign is for 'Dust' (粉尘). Both signs include hazard identification,理化性质 (physical and chemical properties), 应急处理 (emergency treatment), and 防护措施 (protective measures). They also feature a 'Caution' (注意) symbol and contact information for emergency services.		
现场采样与测量照片	 Two photographs are shown side-by-side. The left photo shows three people in a factory setting, with one person operating a piece of equipment. The right photo shows three people standing in front of a 'Production Management Board' (生产管理看板) in a factory. Both photos include a timestamp '拍摄时间: 2026.06.23' (Shooting time: 2026.06.23) and a '今日水印' (Today's watermark) logo.		